Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Gobierno de Chile

División de Acuicultura

Informe UOT Nº 83
Análisis de presencia de Banco Natural

Fecha: 16-10-26
SOLICITUD N° 223110007 SECTOR 2

Pert	Especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	Densidad m² (1)	Densidad m² (2)	Densidad m² Promedio	Frecuencia de ocurrencia	% Area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
223110007 SECTOR 2	-	-	0	0	0	0	0	-	-	**No se Buceó**

Nota: Según Informe de Inspección de terreno enviado por Sernapesca, la zona inspeccionada cuenta con profundidades entre 81 y 161 metros.

DAVID ESCOBAR RIVEAUD
Jefe Unidad de Ordenamiento Territorial

GCG/gcg
C.P. Nº 13461/26

SERNAPESCA
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Gobierno de Chile

ORD.Nº : DN - 05494/2026

ANT : INSPECCION BANCO NATURAL

MAT. : INFORMA INSPECCION DE BANCO NATURAL 30 METROS

VALPARAISO, 15/10/2026

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACUICULTURA (S)

A : SEÑOR ALEJANDRO BARRIENTOS

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA

Conforme a lo requerido, por este intermedio remito a Ud. documentos digitales de los resultado de 2 solicitudes de inspección de Banco Natural, realizado con la información batimétrica proporcionada por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, considerando todas las fuentes de información disponibles para el área de estudio, las cuales pudieron ser cartas náuticas SHOA, levantamientos CPS, proyectos institucionales, datos satelitales, etc., para las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	SECTOR	TIPO	TITULAR
223110007	2	RELOCALIZACIÓN	SALMONES BLUMAR S.A.
222109033	-	RELOCALIZACIÓN	EMPRESA PESQUERA APIAO S.A.

Para las solicitudes, se envían adjunto :

Formulario de inspección Banco Natural.
Plano de concesión con el track de navegación con información batimétrica proporcionada por Subpesca.

Sin otro particular, saluda Atentamente a Ud.

GONZALO ALEJANDRO MALHUE FERNANDEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACUICULTURA (S)
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

EPP

Incl.: Documento Digital: Formulario033Ver (Uso Interno)
Documento Digital: Batimetria 033Ver (Uso Interno)
Documento Digital: Batimetria007Ver (Uso Interno)
Documento Digital: Formualrio007Ver (Uso Interno)

c.c.: CABELLO ALFARO ROMINA PAMELA (Secretaria)
LEIVA ARANCIBIA DANIELA ALEJANDRA (Directora Regional de Aysén)
GALVEZ CHAPARRO CLAUDIA ANDREA (Encargado Reg. Acuicultura)
HUDSON MARTIGNANI CRISTIAN RICARDO (Director Regional de los Lagos)
David Escobar - Funcionario SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
Eduardo Anderson - Funcionario SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
Gloria Cordova - SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://zeropapel.sernapesca.cl/validar/?key=30807518&hash=ff9ab

Formulario de resultados de la evaluación directa de recursos hidrobiológicos bentónicos

Presencia de Recursos [ ] Profundidad [X]

Solicitud Nº	Sector	Solicitante	
223110007	2		SALMONES BLUMAR S.A.
Región	Comuna	Área o Localidad	
XI	AISÉN		NORESTE DE ISLA WILLIAMS
Fecha	Hora Inicio	Hora Termino	Embarcación
14-10-2026			
Carta		Área (Há)	

Coordenadas UTM

Vértice	Latitud	Longitud

Coordenadas geograficas Datum WGS - 84

Vértice	Latitud	Longitud
A	S 44° 51' 58.11"	W 74° 17' 11.49"
B	S 44° 52' 01.03"	W 74° 17' 05.11'
C	S 44° 51' 58.30"	W 74° 17' 02.65"
D	S 44° 51' 59.77"	W 74° 16' 59.44"
E	S 44° 52' 13.40"	W 74° 17' 11.77"
F	S 44° 52' 12.29"	W 74° 17' 14.21"
G	S 44° 52' 17.88"	W 74° 17' 19.27"
H	S 44° 52' 16.10"	W 74° 17' 23.18"
I	S 44° 52' 10.49"	W 74° 17' 18.12"
J	S 44° 52' 09.02"	W 74° 17' 21.35"

Observaciones (Anotar situaciones u Observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)

La información batimetrica utilizada para el presente análisis fue proporcionada por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, considerando todas las fuentes de información disponibles para el area de estudio, las cuales pudieron ser cartas náuticas SHOA, levantamientos CPS, proyectos institucionales, datos satelitales, etc.

Supercie Muestreable aprox: 0 %

Hora de la Medición	Ajuste de Marea (mt)	Prof. Máxima (Observada; Ajustada)	Prof. Mínima (Observada; Ajustada)
			81,12 - 161,48

R

Posición geográfica de los extremos de las Unidades de Muestreo (boyerines)

	Inicio				Termino			
	Latitud			Longitud			Latitud			Longitud		
Transecta N°1												
Transecta N°2												
Transecta N°3												
Transecta N°4												


Nota: Debe incorporar adjunto de archivo digital de la posición de la solicitud de concesión de acuicultura con su batimetría e incorporar la posición de las unidades de muestreo.

Nombre Inspector	**Nombre Capitán /Buzo**
Firma Inspector	**Firma Capitán**
Nombre Inspector	
Firma Inspector	


GONZALO MALHUE
JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACUICULTURA (S)
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA

SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN DE LA ACUICULTURA
DGPFA
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA FOMENTO Y TURISMO

BATIMETRÍA SOLICITUD DE RELOCALIZACIÓN DE CONCESIÓN DE ACUICULTURA N° PERT 223110007 SECTOR 2



UBICACIÓN GEOGRÁFICA



ANÁLISIS

La solicitud de relocalización de concesión de acuicultura PERT N° 223110007 Sector 2 se encuentra entre los 81,12 y 161,48 metros de profundidad aproximadamente. Por lo tanto, la totalidad de la superficie de la solicitud está sobre los 30 metros en su totalidad.

Superficie total: 129.300,00 m2

Superficie sobre 30 m: 129.300,00 m2

Metros

0 150 300

Simbología

Solicitudes de Relocalización

Veril 30 ms.

Batimetría

Valores en ms.

411 0

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
División de Acuicultura
Unidad de Ordenamiento Territorial

Plano confeccionado por: Jorge Naranjo Castro.