



REGISTRO DE DOCUMENTO EXTERNO N° : 07034/2026
VALPARAÍSO, 07/10/2026 08:56:45

A: DAVID ARTURO ESCOBAR RIVEAUD
COORDINADOR/A
UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE: ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE OFICINA DE PARTES Y ARCHIVO

Expediente N°: 12980/2026
SERNAPESCA / ORD.N° DN - 05292/2026 / INFORMA INSPECCION DE BANCO NATURAL 30 METROS



CECILIA MARGOT ARRIAGADA INOSTROZA
ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE OFICINA DE PARTES Y ARCHIVO

DATOS DOCUMENTO EXTERNO

FECHA DOCUMENTO: 06/10/2026
NÚMERO DOCUMENTO: 5292
EMITIDO POR: JOSÉ IGNACIO ARAVENA DAMANEE SERNAPESCA DN
CIUDAD: VALPARAÍSO
TIPO DE DOCUMENTO EXTERNO: OFICIO ORDINARIO

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copías	Hojas
Oficios 5292	Digital	Ver		
Batimetria_213121001	Digital	Ver		
IMAGEN_BATIMETRIA_222109033	Digital	Ver		
0213121001	Digital	Ver		
0222109033	Digital	Ver		

c.c.: División de Acuicultura



ORD.Nº : DN - 05292/2026

ANT : INSPECCION BANCO NATURAL

MAT. : INFORMA INSPECCION DE BANCO NATURAL 30 METROS

VALPARAISO, 06/10/2026

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACUICULTURA

A : SEÑOR ALEJANDRO BARRIENTOS

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA

Conforme a lo requerido, por este intermedio remito a Ud. documentos digitales de los resultado de 1 solicitud de inspección de Banco Natural, realizado con la información batimétrica proporcionada por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, considerando todas las fuentes de información disponibles para el área de estudio, las cuales pudieron ser cartas náuticas SHOA, levantamientos CPS, proyectos institucionales, datos satelitales, etc., para las siguientes solicitudes:

SOLICITUD	SECTOR	TIPO	TITULAR
213121001	-	INSPECCIÓN	TRUSAL S.A.
222109033	-	RELOCALIZACIÓN	EMPRESA PESQUERA APIAO S.A.

Para la solicitud, se envía adjunto :

Formulario de inspección Banco Natural.

Plano de concesión con el track de navegación con información batimétrica proporcionada por Subpesca.

Sin otro particular, saluda Atentamente a Ud.



JOSÉ IGNACIO ARAVENA DAMANEE
JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACUICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA


EPP

Incl.: Documento Digital: Formulario033Ver (Uso Interno)
Documento Digital: Formulario001Ver (Uso Interno)
Documento Digital: Batimetria033Ver (Uso Interno)
Documento Digital: Batimetria001Ver (Uso Interno)

c.c.: CABELLO ALFARO ROMINA PAMELA (Secretaria)
GALVEZ CHAPARRO CLAUDIA ANDREA (Encargado Reg. Acuicultura)
HUDSON MARTIGNANI CRISTIAN RICARDO (Director Regional de los Lagos)
GALLARDO ANDRADE XIMENA (DIRECTORA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA)
GODOY INOSTROZA ELIZABETH (Jefe Regional de Acuicultura)
David Escobar - Funcionario SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
Eduardo Anderson - Funcionario SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
Gloria Cordova - SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://zeropapel.sernapesca.cl/validar/?key=30765679&hash=8d678>



Formulario de resultados de la evaluación directa
de recursos hidrobiológicos bentónicos

Presencia de Recursos ☐

Profundidad ☒

Solicitud N° 213121001		Sector		Solicitante TRUSAL S.A.	
Región XII		Comuna RIO VERDE		Área o Localidad	
Fecha 30-09-2026	Hora Inicio		Hora Termino		Embarcación
Carta			Área (Há)		

Coordenadas UTM

Vértice	Latitud	Longitud
---------	---------	----------

Coordenadas geograficas Datum WGS - 84

Vértice	Latitud	Longitud
A	S 52°57'59.4200, W 72°57'20.8900	
B	S 52°57'59.0100, W 72°56'57.3600	
C	S 52°58'15.6200, W 72°57'19.6700	

Observaciones (Anotar situaciones u Observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)

La información batimetrica utilizada para el presente análisis fue proporcionada por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, considerando todas las fuentes de información disponibles para el area de estudio, las cuales pudieron ser cartas náuticas SHOA, levantamientos CPS, proyectos institucionales, datos satelitales, etc.

Superficie Muestreable aprox: %

Hora de la Medición	Ajuste de Marea (mt)	Prof. Máxima		Prof. Mínima	
		(Observada;	Ajustada)	(Observada;	Ajustada)
S				60 - 228	
Posición geográfica de los extremos de las Unidades de Muestreo (boyerines)					

	Inicio			Termino		
	Latitud		Longitud	Latitud		Longitud
Transecta N°1						
Transecta N°2						
Transecta N°3						
Transecta N°4						

Nota: Debe incorporar adjunto de archivo digital de la posición de la solicitud de concesión de acuicultura con su batimetría e incorporar la posición de las unidades de muestreo.



Nombre Inspector	Nombre Capitán /Buzo
Firma Inspector	Firma Capitán
Nombre Inspector	JOSE ARAVENA DAMANEE JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE LA ACUICULTURA SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
Firma Inspector	

Informe UOT N° 79


Análisis de presencia de Banco Natural

Fecha: 08-10-26

SOLICITUD N° 213121001

Pert	Especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	Densidad m² (1)	Densidad m² (2)	Densidad m² Promedio	Frecuencia de ocurrencia	% Area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
213121001	-	-	0	0	0	0	0	-	-	No se Buceó

Nota: Según Informe de Inspección de terreno enviado por Sernapesca, la zona inspeccionada cuenta con profundidades entre 60 y 228 metros.



DAVID ESCOBAR RIVEAUD
Jefe Unidad de Ordenamiento Territorial

